

我市举办重大火灾隐患单位集中约谈暨新闻发布会

26家单位因重大火灾隐患被约谈


信阳消息（首席记者 韩蕾）2月1日下午，信阳市重大火灾隐患单位集中约谈暨新闻发布会在市消防支队举行。市消防支队、各县区消防大队相关负责人以及各重大火灾隐患单位法人代表、消防安全管理人以及消防支队防火处有关人员参加了此次集中约谈会。

记者从新闻发布会上了解到，信阳市县（区）两级政府在冬春火灾防控专项治理火灾隐患排查的基础上，根据公安部《重大火灾隐患判定方法》认定信阳鑫康置业有限公司（鑫康家园）等26家单位（小区、酒店、宾馆、洗浴中心）构成重大火灾隐患。此次会议主要是对这26家单位或者区域负责人和管理人进行约谈，督促各重大火灾隐患单位加大人力、物力、财力投入，加快火灾隐患整改，确保按期整改销案。

据了解，全市存在重大火灾隐患的26家单位，既有“先天”不足，也有“后天”隐患；既有设施上的硬伤，也有管理上

的漏洞；有些是屡治屡犯的老毛病，有些是滋生的新问题，每一项都严重威胁公共安全。而且这些被约谈的单位在遵守消防安全法律法规方面差距还比较大，存在有时遵守、有时不遵守，检查时遵守、不检查时不遵守，时紧时松，查一阵紧一阵，罚一次改一段，自觉遵守、严格守法的意识不强的现象，还有个别企业严重违反消防安全法律法规、公共场所安全管理法律法规，长时间、大量的存在公共安全管理方面的违法违章现象。

约谈会上，市消防支队相关负责人表示，希望各单位把保护顾客和员工的人身安全作为顾客至上的核心要求，从软、硬件等各方面，自觉检讨存在的问题，切实强化公共安全保障，切实加快火灾隐患整改。并且要站在依法依规生产经营的高度和保护企业、股东长远利益以及根本利益的高度，严格遵守各项消防安全规定，高度重视消防安全。



>>>相关链接

市级重大火灾隐患单位(9家)

信阳鑫康置业有限公司(新县鑫康家园):消防通道被堵塞、占用;自动喷水灭火系统故障;自动消防设施不能正常联动控制;疏散指示标志损坏率超过30%;电梯前室正压送风机无法启动;部分防火门不能保持常闭、闭门器损坏。

息县华逸大酒店:部分封闭楼梯间防火门损坏;自动喷水灭火系统故障;自动消防设施不能联动控制。

华中宾馆(羊山新区南京路):末端试水放水、消防控制室联动均无法启动喷淋泵;宾馆22楼东侧安全出口锁闭;部分楼层指示标志损坏;未设置防烟楼梯间;部分室内消火栓封堵,无法打开;室外消火栓阀门损坏;厨房未设置可燃气体探测装置;一楼缺少1个安全出口。

民政宾馆(淮滨县桂花路与金谷春大道交叉口):东侧楼只有一个安全出口;火灾自动报警系统故障;东侧楼南侧设置防盗网。

潢川县黄国宾馆(潢川县三环路文化会展中心对面):火灾自动报警系统故障;未设置封闭楼梯间;疏散楼梯宽度不足。

光山县市场发展服务中心宝相寺市场:消防车道被占用;防火间距被占用;室外消火栓故障。

通达洗浴中心(罗山县312国道老汽车站隔壁):未设置封闭楼梯间;消防泵故障;消防控制室、水泵房未设置;手动报警器多处损坏;疏散指示标志多处损坏;室内消火栓无水。

信阳市平桥区龙江大酒店:自动喷水灭火系统、室内消火栓系统故障;自动消防设施不能正常联动控制。

商城县江南快捷酒店(商城县黄柏山路文体广场对面):疏散指示标志损坏;使用可燃材料装修;楼顶使用易燃夹心彩钢瓦板房搭建员工宿舍。

县区级重大火灾隐患单位(17家)

信阳市平桥区月亮网吧(平桥区平桥大道西段):缺少一个安全出口;消防设施损坏。

信阳好莱坞网吧服务有限公司飞扬直营店(潢川县二环路):只有一个安全出口。

潢川县利腾互联网上网服务有限公司(潢川县江集乡杜寨街路口268

路):只有一个安全出口。

金泰翡翠华庭(光山县二环路):自动消防设施不能正常联动控制;火灾自动报警系统处于故障状态;消防用电设备末端自动切换装置不能正常工作。

金泰领秀城(光山县二环路):自动消防设施不能正常联动控制;火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统故障。

大园网吧(罗山县新区金珠名苑南门):窗户上设置影响逃生的障碍物;喷淋泵故障;自动报警控制器显示多处故障。

东升商务宾馆(羊山新区南京路54号):使用泡沫彩钢板;一层厨房及楼梯间内未作有效防火分隔;大厅屋顶耐火等级不足;灭火器应急灯疏散指示标志数量不足,且损坏严重;室内消火栓无水。

钧承银博大酒店(固始县红苏路与中山大街交叉口):湿式报警阀组故障;安全出口锁闭且无法通往室外;五楼正压送风无法正常联动。

镇天成宾馆(固始县隆兴街南段):未设置封闭楼梯间且只有一部疏散楼梯;部分疏散指示标志、应急照明灯损坏。

固始友好医院(固始县红苏路与王审知大道交叉口):只有一部疏散楼梯且未形成封闭楼梯间;五楼内走廊无法未设置排烟设施。

息县至尊网络会所(息县将军路北段):缺少一个安全出口;未安装火灾自动报警系统。

金水桶足浴会所(明港镇建设路):只有一个安全出口。

新县京九农贸市场(新县京九路):消防车道被堵塞、占用;未设置室外消火栓;电气线路敷设不符合规定;使用可燃材料装修。

浉河区新华大市场:“三合一”场所普遍;防火间距不足且被占用;消防设施严重缺乏;电气线路敷设不符合要求;消防安全管理不到位;商户消防安全意识淡薄。

浉河大市场:消防车道被堵塞、占用;防火间距被占用;电气线路敷设不符合要求。

淮滨县栏杆镇农贸市场:堵塞、占用消防通道;未设置疏散指示标志、应急照明灯;电器线路的敷设不符合规定;沿街商铺内有人留宿;无室外消火栓;沿街商铺内未配备消防设施器材;部分商铺楼上安装防盗窗。

商城县麦克风KTV(温泉大道):楼梯间未安装疏散指示标志、应急照明灯;房间内无疏散指示图;未设置火灾自动报警系统。