

2013年10月24日 星期四  
 责任编辑:樊慧君 电话:6201407  
 版面设计:郑虹 校对:臧华

2014年上市

# 长安 CS75 广州车展全国首发



日前获悉,长安汽车旗下长安 CS75 将会在 11 月开幕的广州车展进行国内首秀。之前据官方介绍,这款车预计在 2014 年第一季度正式上市。

在今年法兰克福车展上,长安汽车 CS75 进行了全球首发,该车未来量产后将定位长安旗下的一款高端紧凑型 SUV,新车轴距将达到 2700mm。外观方面,长安 CS75 采用全新设计理念,整车前脸大气稳重、前大灯造型棱角分明。

动力方面,长安 CS75 将搭载的是长安首款 Blue Core 1.8 升涡轮增压发动机,其涡轮增压器由博格华纳公司提供,该发动机最大功率为 177 马力,峰值扭矩为 230N·m。传动方面,与之匹配的是爱信新一代 6 速手自一体变速箱。(曹森)

## 新车欣赏

大众朗境于 11 月 5 日上市  
 或 16 万元左右起售



日前,我们从相关渠道获悉,大众朗境将于 11 月 5 日在广州正式上市,预计其起步售价为 16 万元左右。

北京吉普 BJ40 将于 12 月 28 日上市  
 售价 20 万元起



“年年亮相,从不上市”,长发了齐了腰的“跳票王”北京汽车 B40 让广大车友又爱又恨。B40 将正式命名为“北京吉普 BJ40”,已确定于今年 12 月 28 日在北京上市,预计售价 20 万元起。

## 我国汽车保有量 1.2 亿辆

后市有望成全球第一

1.2 亿辆汽车保有量以及每年超千万辆增量,令中国的汽车后市场为业界看好。17 日发布的中国汽车后市场蓝皮书预测,中国汽车后市场在未来 10 年至 15 年时间里,每年将保持两位数以上的高速增长,2015 年中国汽车后市场产值有望增至 7000 亿元,成为全球第一大汽车后市场。

每年增加千万辆

这份由中国贸促会河北委员会、河北国际商会汽车后市场专业委员会等单位联合发布的蓝皮书说,从 2009 年开始,中国汽车销量迈过千万辆大关,并连续 3 年整车销量全球第一;数据显示,目前中国汽车保有量达到 1.2 亿辆,年增长率达到 14%。汽车维修、零配件更换、翻新美容、二手车交易、废旧车拆解等产业将迎来巨大市场空间。

汽车后市场年增 26.9%

据蓝皮书预测,未来 10 年至 15 年,中国汽车后市场每年将保持两位数以上高速增长,到 2015 年中国汽车后市场产值有望增至 7000 亿元,成为全球第一大汽车后市场。事实上,过去几年这一高速增长势头已现,蓝皮书引述中国消费网统计显示,2005 年“汽车后市场”营业额为 880 亿元,2009 年猛增到 2400 亿元,2012 年增至 5000 亿元,年增长率达到 26.9%,超过我国汽车销量年均增速。

行业利润可达 40%

汽车后市场行业利润可观。有业内人士透露,汽车后市场整体行业利润可以达到 40%到 50%,个别细分行业甚至可以达到 100%到 200%。而在发达国家市场,汽车的销售利润约占整个汽车业

利润的 20%。

蓝皮书也指出,每 1 元的购车消费会带动 0.65 元的汽车售后服务,伴随着汽车消费水平的攀升,不少车主对汽车养护知识的认识水平提升,“三分修,七分养”以养代修的理念逐渐得到消费者的认可。

汽车后市场

是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务,是汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场包含汽车养护、保险(放心保)、维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等七大类。

(傅小康)

## 用车能手

# 应急修车窍门盘点

驾车外出难免会出现一些故障。假如行驶中出现故障或有故障而暂时无零配件供应又急需用的情况,我们不得不采取一些应急的修理方法。现将一些简便而易行的应急修理方法介绍如下:

**机油管漏油**  
 机动车在使用时,如发现机油管接头漏油,多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状,涂在油管螺母座口,待其干凝后起密封作用。

**进、出水软管破裂**  
 破裂不大时,可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好;如破裂较大时,可将软管破裂处切断,在中间套上一个竹管或铁管,并用铁丝捆紧。

**风扇皮带断裂**  
 可把断了的皮带用铁丝扎好或采用开开停停的办法把车开走。

**缸盖出现砂眼而漏油、漏水**  
 可根据砂眼大小,选用相应规格的电工用保险丝,用手锤轻轻将其砸入砂眼内,即可消除漏油、漏水。

**螺孔滑扣**  
 螺孔滑扣会导致漏油或连杆松动,使其无法工作。这时可将原螺孔用锤子捶扁,使其两边膨胀增大再紧固好,但不可多次拆卸,待下次保养时修理。

**膜片或输油泵膜片破裂或折断**  
 可拆开油泵取出膜片,用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原形状、尺寸锯锉成型,并磨光装上。

**气门弹簧折断**  
 气门弹簧折断后,可将断弹簧取下,把断了的两段反过来装上,即可使用。也可找一片 1 毫米厚的铁皮,剪成比弹簧直径大 1 毫米的圆片,内部剪一圆孔,直径小于弹簧直径 4 毫米,外部边缘每隔 6 毫米剪成 4 毫米长的裂口,剪好后每隔一片折叠一片,形成双面弹簧座槽,再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。

(王峥)

哈弗 H8 官方价格公布  
 售价区间 20 万元-25 万元



哈弗官方网站公布了旗下全新 SUV 车型哈弗 H8 的最新信息。哈弗 H8 将于 11 月 21 日在广州车展中正式上市,售价区间为 20 万元-25 万元。这与我们之前获悉的 15.58 万元-19.98 万元的售价有不小差距。

(据搜狐汽车)